

<i>DIRE CE QUE L'ON VEUT, DIRE CE QUE L'ON FAIT, FAIRE CE QUE L'ON DIT</i>		
<b>MAQ</b> Management Qualitatif	<b>MANUEL DE MANAGEMENT QUALITATIF</b>	numéro : 08.02 version : 1 date : 07/2010 page : 01/01
Procédure	<i><b>Le Dessinateur Charpente</b></i>	

### *La mission du dessinateur*

- Mettre en œuvre le projet conformément au marché, aux plans de projet, à la note de calcul, et aux normes, règlements en vigueur suivant le planning prévu.

### *Ses responsabilités*

- Elaborer et diffuser les plans implantation, ensemble et de détail pour accord et remarques avant lancement en fabrication.
- Réaliser les plans d'exécution nécessaire à la fabrication après accords
- Assurer la communication et les échanges entre les intervenants pour les mises au point techniques, être à l'écoute du client
- Proposer un relevé de cotes si c'est nécessaire et accompagner le conducteur de travaux.
- Déclencher et préparer les demandes d'appro, achats, sous-traitance.
- Produire les dossiers de plans, les nomenclatures nécessaires au montage
- Assurer l'assistance technique à l'atelier et au montage
- Participer régulièrement au cercle de qualité BE ou au groupe de travail, tenir à jour le manuel technique.
- Constituer le dossier d'ouvrage exécuté (DOE), plans de recollement pour archivage.

### *Les moyens*

- Logiciel STUCAD
- Le Manuel Technique,
- le plan de maîtrise de qualité du BE

Daniel Duhil

« *Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de les corriger.* »

**CONFUCIUS**